

Congress Center Basel – Foyer 2. Stock

Technische Beschreibung

Foyergrösse netto 2'200 m²

Nutzhöhe

Entlang Fensterfront und Büroseite 2.3 m

Unterhalb Boden Foyer 3. Stock / vor Saal Sydney und Singapore 4.0 m

Max. Bauhöhe vis-à-vis Registrationsschalter, zwischen Säulen 8.0 m

Max. Bauhöhe bei Säulen zwischen Fensterfront und 3. Stock 8.0 m

Bodentyp Parkett

Bitte Weisungen Parkettboden beachten – siehe weiter unten

Bodenbelastung, maximal 500 kg / m²

Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt über den Warenlift Nr. 408, Zufahrt Clarahofweg

Max. Belastung 6'000 kg

Höhe 3.20 m

Breite 2.45 m

Länge 6.50 m

Lift mündet in Küche – Gang – Foyer 2. Stock / oder via Saal Sydney

Bitte Durchgang Küche – Gang beachten

Höhe 2.04 m

Breite 1.30 m

Durchgang Lift 408 – Saal Sydney

Höhe 2.15 m

Breite 2.45 m

Durchgang Sydney – Foyer 2. Stock

Höhe 2.15 m

Breite 2.25 m

Elektrische Anschlüsse

An Säulen und an den Wänden, siehe Elektroplan Foyer 2. Stock

Wasseranschlüsse

Keine

Parkettboden

Der Bodenbelag im Congress Center ist ein geölter Eichenparkettboden.

Um den guten Zustand des Bodens möglichst lange zu erhalten, bitten wir alle Benutzer, sich an folgende Punkte zu halten:

- Der Boden darf nur mit Transportgeräten in einwandfreiem Zustand und mit abriebfester Bereifung (Polyurethanreifen, keine Stahl- oder Nylonreifen) befahren werden. Bei grossen Lasten muss zusätzlich ein Bodenschutz unterlegt werden.
- Doppelklebband, im Teppiche oder andere Unterlagen auf dem Plakat zu befestigen, darf keine bleibenden Spuren hinterlassen. Geeignetes Klebband kann bei der Abteilung Veranstaltung bezogen werden.
- Unter Getränke-, Speisebuffets, Bars, Kühlschränken und Getränkedepots oder Ähnlichem muss der Boden durch einen Teppich oder eine Gummimatte (kein Plastik) abgedeckt werden.
- Ausgeschüttete Flüssigkeiten müssen sofort mit einem trockenen Lappen aufgewischt werden (bitte kein Wasser verwenden).

Mechanische Beschädigungen oder Verunreinigungen, die nicht durch die normale Reinigung und Pflege des Bodens beseitigt werden können, werden zu Lasten des Verursachers instand gesetzt.

Die Abteilung Raumbewirtschaftung steht Ihnen für Fragen sowie für Hilfestellung von Material gerne zur Verfügung.

Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Bruno Stähli
Projektleiter Raumbewirtschaftung
Tel. 058 206 28 50

Sylvie Fussen
Ausstellungsorganisation
Tel. 058 206 28 55

Februar 2009